

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Тюменская домостроительная компания


ИНН 7203032191, ОГРН 1027200802090, 625014, г. Тюмень, ул. Республики, 253
тел. /3452/ 222-200, факс /3452/ 276-989, e-mail: tdsd@t-dsk.ru, www.t-dsk.ru

№

2019г.

Заместителю Главы города Тюмени

П.А. Черевалову



Генеральному директору

ООО «Тюмень Водоканал»

М.Ф. Галиуллин


(для сведения)

Уважаемый Павел Анатольевич!

ОАО «Тюменская домостроительная компания» передало в эксплуатацию ООО «Управляющая компания «ДУЭТ» жилые дома ЖР «Ново-Патрушево» на основании договоров управления многоквартирными домами. В течение длительного времени в адрес ООО «УК «ДУЭТ» от собственников многоквартирных жилых домов поступают многократные жалобы на качество воды.

В целях выявления причин ухудшения качества воды ОАО «ТДСК» и ООО «Управляющая компания «ДУЭТ» совместными действиями выполнили поэтапный пролив через внутренние системы водоснабжения техподпольев жилых домов в соответствии со схемой водоразбора, произвели отбор образцов воды на участках внутриквартальных сетей водоснабжения, так же провели комиссионные обследования водопроводных камер ПГ-51 и ПГ-1, являющихся ближайшими к магистральной водопроводной сети Ø1000мм, расположенной вдоль ул. Федюнинского.

Было обнаружено и составлен акт обследования о том, что органолептические показатели воды в водопроводных камерах ПГ-51 и ПГ-1, а именно цветность, прозрачность и мутность не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».



На основании полученных образцов воды существует необходимость отбора и исследования образцов воды из магистрального трубопровода Ø1000мм. расположенного вдоль ул. Федюнинского на участке от водопроводной камеры КП-4 до камеры К П-5А.

Прошу оказать содействие в решении данного вопроса и привлечь ООО «Гюмень Водоканал» к выявлению и устранению причин загрязнения воды.

Приложение:

1. Акт обследования с фотографиями – на 4 л. в 1 экз.;
2. Схема расположения водопроводных камер ПГ-51 и ПГ-1 на 1 л. в 1 экз.

Заместитель генерального
директора по строительству



Д.Н. Антипов

Акт обследования

объект: участки сети холодного водоснабжения: от КП-4 до ПГ-51, от КП-5А до ПГ-1, расположенные в ЖР «Ново-Патрушево».

г. Тюмень

«05» сентября 2019 г.

Комиссия, в составе:

Пакшинцева Антона Викторовича (Начальник участка ГНБ УСР ОАО «ТДСК»), Заикина Данилы Викторовича (Начальника отдела ОСК УКС Обособленного подразделения «Ново-Патрушево №1»), Мальчихиной Раисы Алимпьевны (заместитель директора ООО УК «Дуэт»), Власова Николая Владимировича (инженер-теплотехник ООО УК «Дуэт»), произвела обследование воды поступающей в жилой район «Ново-Патрушево» на предмет ее качества.

В ходе визуального осмотра воды в водопроводных камерах ПГ-51 и ПГ-1, расположенные в ЖР «Ново-Патрушево» выявлено, что вода поступающая из магистральной сети ООО «Тюмень Водоканал» диаметром 1020мм в жилой район очень загрязненная и имеет темный цвет (фото прилагаются).

Подписи:

Начальник участка ГНБ УСР ОАО «ТДСК»



Пакшинцев А.В.

Начальник ОСК УКС ОАО «ТДСК»




Заикин Д.В.

Зам. директора ООО УК «Дуэт»



Мальчихина Р.А.

Инженер-теплотехник ООО УК «Дуэт»



Власов Н.В.





Существующий водопровод

Ø1000

ул. Федюнинского

КП-5 (сущ.)

КП-5А (сущ.)

ул. Митинского

