



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Тюменская домостроительная компания

ИНН 7203032191, ОГРН 1027200802090, 625014, г. Тюмень, ул. Республики, 253
тел. /3452/ 222-200, факс /3452/ 276-989, e-mail: tdsk@t-dsk.ru, www.t-dsk.ru

№ 5703

« 16 » 10 2019г.

Генеральному директору
ООО «Тюмень Водоканал»

М.Ф. Галиуллин

Уважаемый Мугаммир Файзуллович!

Сообщаю Вам, что в адрес ООО «Управляющая компания «ДУЭТ» жилого района «Ново-Патрушево» от собственников многоквартирных жилых домов поступают многократные жалобы на качество воды.

Специалистами ОАО «ТДСК» совместно с ООО «Управляющая компания «ДУЭТ» были проведены комиссионные обследования водопроводных камер ПГ-51 и ПГ-1, расположенные в жилом районе «Ново-Патрушево», являющихся ближайшими к магистральной водопроводной сети Ø1020мм, принадлежащей ООО «Тюмень Водоканал».

Было обнаружено и составлен акт обследования о том, что вода поступающая в жилой район «Ново-Патрушево» очень загрязненная и имеет темный цвет.

Прошу Вас выявить и устранить причину поступления воды ненадлежащего качества в жилой район «Ново Патрушево».

Приложение:

1. Акт обследования -1 экз., 3 листа;
2. Схема с расположением водопроводных камер ПГ-51 и ПГ-1 - 1 экз., 1 лист.

Начальник УКС

О.В. Башкова

Исп. Тарасов А.В.
Тел. 276-914

*См. графика по эт. нач. 16.10.2019г.
Вх № Вх. ТНБК - 16102019-128 от 16.10.2019г.*

Акт обследования

объект: участки сети холодного водоснабжения: от КП-4 до ПГ-51, от КП-5А до ПГ-1, расположенные в ЖР «Ново-Патрушево».

г. Тюмень

«15» сентября 2019 г.

Комиссия, в составе:

Пакшинцева Антона Викторовича (Начальник участка ГНБ УСР ОАО «ТДСК»),
Заикина Даниила Викторовича (Начальника отдела ОСК УКС Обособленного подразделения «Ново-Патрушево №1»), Мальчихиной Раисы Алимпьевны (заместитель директора ООО УК «Дуэт»), Власова Николая Владимировича (инженер-теплотехник ООО УК «Дуэт»), произвела обследование воды поступающей в жилой район «Ново-Патрушево» на предмет ее качества.

В ходе визуального осмотра воды в водопроводных камерах ПГ-51 и ПГ-1, расположенные в ЖР «Ново-Патрушево» выявлено, что вода поступающая из магистральной сети ООО «Тюмень Водоканал» диаметром 1020мм в жилой район очень загрязненная и имеет темный цвет (фото прилагаются).

Подписи:

Начальник участка ГНБ УСР ОАО «ТДСК»



Пакшинцев А.В.

Начальник ОСК УКС ОАО «ТДСК»



Заикин Д.В.

Зам. директора ООО УК «Дуэт»




Мальчихина Р.А.

Инженер-теплотехник ООО УК «Дуэт»



Власов Н.В.





Существующий водопровод

φ1000

ул. Федюнинского

КП-5 (сущ.)

КП-5А (сущ.)

ул. Митинского

КП-4 (сущ.)

ПГ-51

ПГ-1

ТП-1 (сущ.)

РП-1

